


④ คำเตือน

- ส่วนที่ล้มผังของไฟลอก TOYOCONNECTOR ใช้วัสดุ SUS 316L เมื่อใช้กับของไฟลอกบางประเภทอาจเกิดการกัดกร่อนหัวหรือของไฟลรั่วซึ่งได้ ควรตรวจสอบข้อมูลก่อนใช้งาน (โปรดดูที่ข้อมูลการทดสอบการเคลือบ เนื้อสืบคามารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คู่นี้ให้คำปรึกษาลูกค้า) รวมถึงทำการตรวจสอบแบบเดียวกันสำหรับบริเวณที่ของไฟลอกผังสักบันผิววัสดุนอกของข้อต่อ
- ห้ามติดตั้งหรือใช้ท่ออ่อนที่บิดเกลียว ท่ออ่อนที่บิดเกลียวมีความเป็นอันตราย เนื่องจากมีการเสียรูปของโครงสร้างภายใน ซึ่งจะทำให้ท่ออ่อนแตกเสียหายได้ แก้ไขท่ออ่อนที่บิดเกลียวให้เหมาะสม ดังที่แสดงในด้านล่างต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 1: ท่ออ่อนบิดเกลียวเมื่อทำการติดตั้ง



ตัวอย่างที่ 2: ท่ออ่อนบิดเกลียวเมื่อทำการตั้งค่า

